

Odderøya fyr

Tilstand bygg



Assistenbolig: Bygget ble rehabilitert utvendig og innvendig i 2003. Ettersett og vedlikeholdt jevnlig.

Fyrhuset: Oppussing av 3 yttervegger med tilbehør gjort sommeren 2013. Nye takrenner med beslag og nedløp montert. Råte fjernet fra takgesims. Glassruter skiftet og kittet. Boltene i tåkeklokka ble sjekket i 2012.

Begge bygg er i bra stand. Den oransje/røde kledningen og beslaget på gammel fyrlykt må flekkes og males. Luftehetta på toppen av fyrlykta bør skiftes ut i løpet av et par år. Råte i kledningen under veranda rundt fyrlykta bør fikses i løpet av fem år.